

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской  
области

Государственное казённое учреждение социального обслуживания  
Ярославской области СРЦ для несовершеннолетних «Бригантина»

---

### **ИНСТРУКЦИЯ № 3.**

**О мерах пожарной безопасности в складских помещениях**

С. Нагорье  
2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКУ СО ЯО СРЦ

«Бригантина»

И.Б.Чемоданов



12 июля 2012 г.

### **Инструкция № 3** **о мерах пожарной безопасности в складских помещениях ГКУ СО ЯО** **СРЦ «Бригантина»**

#### **1. Общие положения.**

1.1. Настоящая Инструкция разработана в дополнении инструкции № 1 «О мерах пожарной безопасности» и устанавливает основные требования пожарной безопасности для складских помещений ГКУ СО ЯО СРЦ «Бригантина» (далее по тексту – учреждение) и является обязательной для исполнения работниками учреждения в части их касающейся.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность складских помещений учреждения возлагается на их руководителей и должностных лиц, назначенных приказом директора.

1.3. Повседневный контроль по соблюдению противопожарного режима в складских помещениях возлагается на ответственного за пожарную безопасность, назначенного приказом руководителя.

1.4. Нарушение (невыполнение или ненадлежащее выполнение) требований данной Инструкции влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

#### **2. Основные требования пожарной безопасности**

2.1. Хранить в складских помещениях вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновения с воздухом и т.п.).

Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов и товаров, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ, не разрешается.

2.2. В складских помещениях при бесстелажном способе хранения материалы должны укладываться в штабеля. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

2.3. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть не менее 0,5 м.

2.4. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

2.5. Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приемками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

2.6. Для складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначить на дверях

2.7. Стеллажи в складских помещениях должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов. В отдельных случаях по согласованию с органами Государственной противопожарной службы для небольших складских помещений разрешается устройство деревянных стеллажей.

2.8. Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами стеллажей и стеной — не менее 0,45 м шириной.

2.9. При обнаружении первых признаков пожара (запах дыма, отблески пламени) каждый работающий обязан:

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01;
- оповестить руководителя учреждения о пожаре;
- организовать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей;

